



www.hisab.nu

Projekt – Sommarunderhåll

Arbetena bestod av diverse underhållsjobb.

Däribland byte av tuber i pannan; reparation av rökgaskanal samt reparation av utmatningsskruvar.

Arbetet utfördes då anläggningen var stängd under sommaren.

OFP/NDT omfattade 100% okulär granskning av allt arbete. OFP av tuber var 100% röntgen.

Uppdragsgivare: Mölndal Energi AB

Byggtid: Juli- Augusti 2010

Plats: Mölndal Sverige



A3CERT
ISO9001
ISO3834-2
CERTIFIED